現場写真



↑新館東棟屋上(5 東上)



↑新館東棟屋上柵外(5 東上)



↑新館東棟屋上放射線管理区域(5 東上)



↑新館東棟屋上 MRSA 排気ファンダクト塗装箇所(5 東上)



↑新館東棟屋上4東中庭バルコニー



↑新館東棟屋上3東中庭トップライト